L.P.	NAZWA KLIMATYZATORA	MODEL	NR SERYJNY	MOC ELEKTRYCZNA (kW)	MOC CHŁODNICZA (kW)	CZYNNIK CHŁODNICZY	ILOŚĆ CZYNNIKA	KONDYGNACJA	NAZWA POMIESZCZENIA	NR POMIESZCZENIA	BUDYNEK	UWAGI	Terminy przeglądów											Potwierdzenie wykonania
													I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	DXIZ - JEDNOSTKA ZASILAJĄCA VRF	ARNU08GLS0	103KCEAQLJ5JL	7,5	22,4	R- 410A	3,5	Przyziemie			NOWY BLOK OPERACYJNY	JEDNOSTKA ZASILAJĄCA				x						x			
2.	Dx1 VRF	ARNU07GTRB4		0,05	2,2	R- 410A		Przyziemie	Pro Morte	1.P26	NOWY BLOK OPERACYJNY					x						x			
3.	Dx2 VRF	ARNU07GTRB4		0,05	2,2	R- 410A		Przyziemie	Mycie zwłok	1.P30	NOWY BLOK OPERACYJNY					x						x			
4.	DX3 VRF	ARNU07GTRB4		0,05	2,2	R- 410A		Przyziemie	Ostatnie pożegnanie	1.P34	NOWY BLOK OPERACYJNY					x						x			
5.	DX4 VRF	ARNU18GTQB4		0,05	2,2	R- 410A		Przyziemie	Sala sekcyjna	1.P38	NOWY BLOK OPERACYJNY					x						x			
6.	DX5 VRF	ARNU18GTQB4		0,05	2,2	R- 410A		Przyziemie	Chłodnia	1.P37	NOWY BLOK OPERACYJNY					x						x			
7.	DX6 VRF	ARNU07GTRB4		0,05	2,2	R- 410A		Przyziemie	Chłodnia	1.P35	NOWY BLOK OPERACYJNY					x						x			
8.	KL 1	LG UUC1 U40	103KCSFQMB06	2,26	6,8	R- 32	1,9	Przyziemie	Pom. Tech. ANGIO	1 23	NOWY BLOK OPERACYJNY					x						x			
9.	KL 2	LG UUC1 U40	103KCYQ15S54	2,26	6,8	R- 32	1,9	Przyziemie	Monitoring	1 01	NOWY BLOK OPERACYJNY					x						x			
10.	KL 3.1	LG UUC1 U40	103KCFTOMB43	2,26	6,8	R- 32	1,9	Przyziemie	Pomieszczenie techniczne	1 09	NOWY BLOK OPERACYJNY					x						x			
11.	KL 3.2 IZ	LG UUC1 U40	103KCXM0MA94	2,26	6,8	R- 32	1,9	Przyziemie	Pomieszczenie techniczne	1 09	NOWY BLOK OPERACYJNY					x						x			
12.	KL 3.3 IZ	LG UUC1 U40	103KCZP0M829	2,26	6,8	R- 32	1,9	Przyziemie	Pomieszczenie techniczne	2 09	NOWY BLOK OPERACYJNY					x						x			
13.	KL 4 IZ	LG UUC1 U40	103KCFT15S71	2,26	6,8	R- 32	1,9	Przyziemie	Pomieszczenie elektryczne	1 15	NOWY BLOK OPERACYJNY					x						x			
14.	KL 5 IZ	LG UUC1 U40	103KCYQ15S54	2,2	6,8	R- 32	1,9	Przyziemie	Pomieszczenie elektryczne	1 15	NOWY BLOK OPERACYJNY					x						x			
15.	KL 6 IZ	LG UUC1 U40	103KCTB0MB09	2,2	6,8	R- 32	1,9	Przyziemie	Pomieszczenie elektryczne	1 15	NOWY BLOK OPERACYJNY					x						x			
16.	KL 11 IZ	LG UUC1 U40	103KCHE0MB25	2,2	6,8	R- 32	1,9	Przyziemie	Stacja pomp próżniowych	1 21	NOWY BLOK OPERACYJNY					x						x			
17.	KL 17 IZ	LG UUC1 U40	103KCAS0MB40	2,26	6,8	R- 32	1,9	Przyziemie	Pom. Tech. ANGIO	1 24	NOWY BLOK OPERACYJNY					x						x			
18.	KL 19 IZ	LG UUC1 U40	103KCWC15S69	2,26	6,8	R- 32	1,9	Przyziemie	Pom. Teletechniczne Elektryka	1 10	NOWY BLOK OPERACYJNY					x						x			
19.	KL25IZ	LG UUC1 U40	105KCGW0FD63	2,26	6,8	R- 32	1,9	Przyziemie	Magayn krwi - Serologia	1.BK5	NOWY BLOK OPERACYJNY					x						x			
21.	KL 7	LG DC18RHUL2	105TKMH41451	1,6	5	R- 32	1	Parter	Pom. Techn. Elektryczne	0.13	NOWY BLOK OPERACYJNY					x						x			
22.	KL 8	LG DC09RHUL2	104TKSV60062	0,71	2,5	R- 32	0,8	Parter	Sterownia Angiograf	0.K44	NOWY BLOK OPERACYJNY					x						x			
23.	KL 9	LG 09RHUL2	104TKQE60060	0,71	2,5	R- 32	0,8	Parter	Sterownia Angiograf	0.K30	NOWY BLOK OPERACYJNY					x						x			
24.	KL 10 IW	LG DC09RHUL2	104TKZQ60061	0,71	2,5	R- 32	0,8	Parter	Sterownia Angiograf	0.K28	NOWY BLOK OPERACYJNY					x						x			
25.	KL 12 IW	LG DC18RHUL2	105TKTF41449	1,6	5	R- 32	1	Parter	Pom. Tech. Elektryczne	0.04	NOWY BLOK OPERACYJNY					x						x			
26.	KL 13 IW	LG DC18RHUL2	105TKKG41453	1,6	5	R- 32	1	Parter	Pom. Tech. Elektryczne	0.K27	NOWY BLOK OPERACYJNY					x						x			

27.	KL 20 IW	LG UUA1UL0	103KCYQ13Q02	0,83	2,5	R- 32	1	Parter	Posterunek pielęgniarski Kardiologii	0.k77	NOWY BLOK OPERACYJNY					x						x				
28.	KL 14 IW	LG GC18RHUL2	105TKDW41450	1,6	5	R- 32	1	Piętro	Pom. Techniczne	1 7	NOWY BLOK OPERACYJNY					x						x				
29.	KL 15 IW	LG DC18RHUL2	105TKLP41448	1,562	5	R- 32	1	Piętro	Pom. Elektryczne	1 06	NOWY BLOK OPERACYJNY					x						x				
30.	KL 18 IW	LG DC09RHUL2	104TKUR60094	0,572	2,5	R- 32	0,8	Piętro	Sterownia Sala Hybrydowa	1.B23	NOWY BLOK OPERACYJNY					x						x				
31.	KL 21 IW	LG UUD3U30	103KCNL0W399	5,6	16,9	R- 32	3	Piętro	Pom. Tech. Angiografu	1.B25	NOWY BLOK OPERACYJNY					x						x				
32.	KL 22 IW	LG UUD3U30	103KCAS0W400	5,6	16,9	R- 32	3	Piętro	Pom. Teletechniczne Angiografu	1.B25	NOWY BLOK OPERACYJNY					x						x				
33.	KL 23 IW	LG DC18RHUL2	105TKEB41452	1,56	5	R- 32	1	Piętro	Pom. Techniczne	1 87	NOWY BLOK OPERACYJNY					x						x				
34.	KL 24 IW	LG DC09RHUL2	104KAI60096	0,71	2,5	R- 32	0,8	Piętro	Pom. Techniczne	1 87	NOWY BLOK OPERACYJNY					x						x				
35.	Klimatyzator	Hitachi RAC 35 WED		3,1	6,5	R-410A		Parter	Pom. ECHO SERCA		NOWY BLOK OPERACYJNY					x						x				
36.	Klimatyzator	RotensoUH35X0R15		1,3	3,5	R-32	0,52	Parter	Pom O.K10 Echo 2	0.K10	NOWY BLOK OPERACYJNY					x						x				
37.	klimatyzator	Hitachi RAC-50 WEC		1,78	5,13	R410A	1.1		Serologia		NOWY BLOK OPERACYJNY					x						x				
38.	agregat wody lodowej	MITSUBISHIN CJ-G02 0374P	32141190	162,5	361,4	R410A	25+25	Dach			NOWY BLOK OPERACYJNY					x						x				
39.	agregat wody lodowej	MITSUBISHIN CJ-G02 0374P	32141189	162,5	361,4	R410A	25+25	Dach			NOWY BLOK OPERACYJNY					x						x				
40.	Centrala wentylacyjna 1ACk1	MCKH06/2021		4kw/3kw moc went.	33,4	Glikol			Prosektorium		NOWY BLOK OPERACYJNY					x						x				
41.	Centrala wentylacyjna 1BCk1	MCKH05/2021		5,5kw/2,2 kw moc went.	31,5	Glikol			Prosektorium		NOWY BLOK OPERACYJNY					x						x				
42.	Centrala wentylacyjna 3Ck1	MCKS03/2021		1,5 kw/ 1,5 kw moc went.	brak				Pomieszczenia techniczne		NOWY BLOK OPERACYJNY					x						x				
43.	Centrala wentylacyjna 4ACk1	MCKH04/2021		4kw / 2,2 kw moc went	33,4	Glikol			Sterylizacja		NOWY BLOK OPERACYJNY					x						x				
44.	Centrala wentylacyjna 4BCk1	MCKH03/2021		1,5kw/0,75kw moc went.	15,8	Glikol			Sterylizacja		NOWY BLOK OPERACYJNY					x						x				
45.	Centrala wentylacyjna 6CK1	MCKH04/2021		4kw/2,2kw moc went.	12,7	Glikol			Sale zabiegowe		NOWY BLOK OPERACYJNY					x						x				
46.	Centrala wentylacyjna 7Ck1	MCKH07/2021		11kw/4kw	31,5	Glikol			Sale pozniecznuleniowe		NOWY BLOK OPERACYJNY					x						x				
47.	Centrala wentylacyjna 8CK1	MCKH07/2021		7,5kw/4kw moc went	55,6	Glikol			Sale chorych kardiologia/ kardiochirurgia		NOWY BLOK OPERACYJNY					x						x				
48.	Centrala wentylacyjna 9CK1	MCKH06/2021		7,5kw/4kw moc went	23,4	Glikol			Sale opieki kardiochirurgia		NOWY BLOK OPERACYJNY					x						x				
49.	Centrala wentylacyjna 10CK1	MCKH06/2021		7,5kw/3kw moc went	24/22	Glikol			Sala operacyjna 1		NOWY BLOK OPERACYJNY					x						x				
50.	Centrala wentylacyjna 11CK1	MCKH06/2021		7,5kw/3kw moc went	24/22	Glikol			Sala operacyjna 2		NOWY BLOK OPERACYJNY					x						x				
51.	Centrala wentylacyjna 12CK1	MCKH06/2021		7,5kw/3kw moc went	24/22	Glikol			Sala operacyjna 3		NOWY BLOK OPERACYJNY					x						x				

52.	Centrala wentylacyjna 13CK1	MCKH06/2021		7,5kw/3kw moc went	24/22	Glikol			Sala operacyjna 4		NOWY BLOK OPERACYJNY					x						x		
53.	Centrala wentylacyjna 14CK1	MCKH06/2021		7,5kw/3kw moc went	24/22	Glikol			Sala operacyjna 5		NOWY BLOK OPERACYJNY					x						x		
54.	Centrala wentylacyjna 15CK1	MCKH06/2021		7,5kw/3kw moc went	24/22	Glikol			Sala operacyjna 6		NOWY BLOK OPERACYJNY					x						x		
55.	Centrala wentylacyjna 16CK1	MCKH06/2021		7,5kw/3kw moc went	24/22	Glikol			Sala operacyjna 7		NOWY BLOK OPERACYJNY					x						x		
56.	Centrala wentylacyjna 17CK1	MCKH06/2021		7,5kw/5,5 kw moc went	27	Glikol			Blok operacyjny		NOWY BLOK OPERACYJNY					x						x		
57.	Centrala wentylacyjna 18CK1	MCKH05/2021		7,5kw/3kw moc went	27	Glikol			Personel bloku operacyjnego		NOWY BLOK OPERACYJNY					x						x		
58.	Centrala wentylacyjna KRCk1	MCKH06/2021		7,5kw/4kw moc went	38,7	Glikol			Centrala rezerwowa bloku operacyjnego		NOWY BLOK OPERACYJNY					x						x		
59.	Pompa ciepła centrala KRCk1	HPM164dmc k		wymiennik zimna 19kw/ wymiennik latu 19kw	19kw/19kw	R407 C	10	Darh	Pompa ciepła centrala rezerwowa		NOWY BLOK OPERACYJNY					x						x		
60.	Klimatyzator	FUJI/ ROR09LCC		1,1	3,5	R410A	0,8		Trakt Porodowy	sala operacyjna, poporodowa	BUDYNEK 1C SOR					x						x		
61.	Klimatyzator	FUJI/ROR18LCC		1,8	5,4	R410A	1,2		Trakt Porodowy	sala porodowa	BUDYNEK 1C SOR					x						x		
62.	Klimatyzator	AUX-09QC/O	A8514D49610 5W01370	0,8	2,7	R 32	0,56		Trakt Porodowy	sala porodowa	BUDYNEK 1C SOR					x						x		
62.	Klimatyzator	Rotenso U35XoR15	5,90557E+12	1,2	3,5	R 32	0,52		Trakt Porodowy Montaż 24.10.2025	sala porodowa	BUDYNEK 1C SOR					x						x		
64.	Klimatyzator	FUJITSU / AOYG12LMCE	E024023	0,62	3,5	R32	0,55kg		Trakt Porodowy	sala porodowa	BUDYNEK 1C SOR					x						x		
65.	Klimatyzator	TOSHIBA RAS-16SAV-E		2,3	3,5	R410A	1,1		RTG	Opisownia	BUDYNEK 1B DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY					x						x		
66.	Klimatyzator	TOSHIBA RAS-10SAV-E		1,2	3,5	R410A	0,8		RTG	małe pom.USG	BUDYNEK 1B DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY					x						x		
67.	Klimatyzator	TOSHIBA RAS-10SAV-E		1,2	2,6	R410A	0,8		RTG - pom. USG	Duże USG	BUDYNEK 1B DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY					x						x		
68.	Klimatyzator	MITSUBISHI MUZ-GA71VA		0,9	2,4	R410A	0,8		Sala konferencyjna Nr 2		BUDYNEK 1D PRZYCHODNI					x						x		
69.	Klimatyzator	SAMSUNG SH12AWHDX		1,16	3,5	R410A	0,8		Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna		BUDYNEK 1D PRZYCHODNI					x						x		
70.	Klimatyzator	AKAI		0,4	1,1	R410A	0,55kg		O/Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej	SEKRETARIAT	BUDYNEK 1A WYSOKI					x						x		
71.	Klimatyzator	MIDEA MSMABU-12HRDN		1,19	2,7	R410A	0,8		O/Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej	DYŻURKA LEKARSKA	BUDYNEK 1A WYSOKI					x						x		
72.	Klimatyzator	KASAI MUB-18HN1-Q		2,02	5,3	R 410A	1,2		O/Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej	Przygotowanie Leków	BUDYNEK 1A WYSOKI					x						x		
73.	Klimatyzator	SAMSUNG Multi Split MH026FVEA		0,8	2,7	R410A	1,2		O/Ortopedii	DYŻURKA LEKARSKA	BUDYNEK 1A WYSOKI					x						x		

74.	Klimatyzator	SAMSUNG Multi Split MH026FVEA		0,8	2,7	R410A	1,2		O/Ortopedii	SEKRETARIAT	BUDYNEK 1A WYSOKI					x						x		
75.	Klimatyzator	SAMSUNG Multi Split MH026FVEA		0,8	2,7	R410A	1,2		O/Ortopedii	ORDYNATOR	BUDYNEK 1A WYSOKI					x						x		
76.	Klimatyzator	RCOOL model TAC-12		1,19	2,7	R410A	0,8		O/Chorób Wewnętrznych	DYŻURKA LEKARSKA	BUDYNEK 1A WYSOKI					x						x		
77.	Centrala klimatyzacyjna Wentylacja mechaniczna łazienek	Clima Produkt HERMES APX-2-P-s		13,5	x	x			Oddział Położniczy	strona prawa	BUDYNEK 1A WYSOKI					x						x		
78.	Instalacja chłodnicza Centrali	Mitsubishi PUHZ-P100VHA3	OCQ2114	3,1	9,4	R410A	3		Oddział Intensywnej Opieki Medycznej	Oddział	BUDYNEK 1A WYSOKI					x						x		
79.	Centrala wentylacyjna	VTS Clima VS -15-R-PHC-EE		1,5	x	x			Oddział Intensywnej Opieki Medycznej	Oddział	BUDYNEK 1A WYSOKI					x						x		
80.	Klimatyzator	Mitsubishi Model: MUZ GE 356VA	0039160T	1,21	2,5	R410A	0,8		Oddz. Intensywnej Opieki Medycznej	Serwerownia	BUDYNEK 1A WYSOKI					x						x		
81.	Centrala wentylacyjna łazienki	Deimos O/N-5A/1-1/P		0,37	x	x			Oddział Położniczo Ginekologiczny	strona lewa	BUDYNEK 1A WYSOKI					x						x		
82.	Klimatyzator	Whirpool AMD 034, AC 24000TK		1,01	3,21	R410A	1,1		Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej		BUDYNEK 1D PRZYCHODNI					x						x		
83.	Klimatyzator	AUX – 24QC/O	A8517E96140 9W00079	0,73	2,2	R 32	1,3		Zakład diagnostyki Labolatoryjnej		BUDYNEK 1D PRZYCHODNI					x						x		
84.	Klimatyzator podsufitowy	AUX-C-42CAO		4,03	12	R32	2,5		Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej	Pracownia Biochemii	BUDYNEK 1D PRZYCHODNI					x						x		
85.	Klimatyzator	SAYNO SAP-CR93E		0,83	2,65	R410A	0,7		Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej		PAWILON ŁÓŻKOWY					x						x		
86.	Klimatyzator	Haier 1U35YESFRA-4	AABF4 YE0000N1QB 40135	1.19	3,9	R32	0,51		Mikrobiologia pom.38 – Pożywkarnia	Pom. 38 – Pożywkarnia	Pawilon łóżkowy	Montaż 19.02.2026 na koszt firmy zewnętrznej				x						x		
87.	Klimatyzator ścienny	HITACHI RAC-35 WEC seria 000056		1,65	3,5	R410A	1,3		Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej		PAWILON ŁÓŻKOWY					x						x		
88.	Klimatyzator	HITACHI RAC-50YH7		1,56	5	R410A	1,2		Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej		PAWILON ŁÓŻKOWY					x						x		
89.	Klimatyzator	GALANZ ASUS12H53R		1,05	3,6	R410A	1,2		SOR Pediatrii		PAWILON ŁÓŻKOWY					x						x		
90.	Klimatyzator	Misubishi SRC50ZS-W		1,35	4,2	R32	1,2		Oddział Okulistyki - gabinet zabiegowy		BUDYNEK 1A WYSOKI					x						x		
91.	Klimatyzator	AUX-12QC/O	A8514E44030 2W03078	0,5	1,2	R32	0,56		Odział okulistyki	gabinet zab. 8	Budynek 1A Wysoki					x								
92.	Klimatyzator	AUX-12QC/O	A8514E67430 6W00299	0,5	1,2	R32	0,56		Odział okulistyki	gabinet zab. 4	Budynek 1A Wysoki					x								
93.	Klimatyzator	SINCLAIR ASH-12AINDT		1,6	2,5	R410A	0,8		Neurologia	Dyżurka Lekarzy	BUDYNEK 1A WYSOKI					x						x		
94.	Klimatyzator	HITACHI RAC-25WEC		0,8	3,4	R32	0,9		Neurologia	Dyżurka Lekarska nocna	BUDYNEK 1A WYSOKI					x						x		
95.	Klimatyzator	HITACHI RAS 35FH6 RAC-35YH6		1,09	3,4	R410A	0,8		Urologia	Ordynator	BUDYNEK 1A WYSOKI					x						x		
96.	Klimatyzator	HITACHI RAC-35YH6		1,09	3,5	R410A	0,8		Urologia	GAB. USG	BUDYNEK 1A WYSOKI					x						x		

97.	Klimatyzator	HITACHI RAC-35YH6		1,09	3,5	R410A	0,8		Neurologia	Ordynator	BUDYNEK 1A WYSOKI					x						x		
98.	Klimatyzator	HITACHI RAC-35YH6		1,09	5,3	R410A	1,1		Urologia	Sekretariat	BUDYNEK 1A WYSOKI					x						x		
99.	Klimatyzator	HITACHI RAC-35WED		1,1	3,5	R 32	0,65		Urologia	Dyżurka lekarska						x						x		
100.	Klimatyzator	SAMSUNG AQU 24UGAX		0,93	2,81	R410A	0,6		Urologia sala zabiegowa (montaż z ZDL 23.10.2025)	Sala zabiegowa	BUDYNEK 1D PRZYCHODNI					x						x		
101.	Jednostka chłodnicza centrali	Silensys SILAJ4519FZ		2,3	5,1	R452A	1,4		Apteka zakładowa	Pracownia Cytostatyczna	BUDYNEK 1B DIAGNOSTYC ZNO-ZABIEGOWY					x						x		
102.	Centrala Klimatyzacji i Wentylacji	KLIMA GOLD		24	x	x			Apteka zakładowa	Pracownia Cytostatyczna	BUDYNEK 1B DIAGNOSTYC ZNO-ZABIEGOWY					x						x		
103.	Klimatyzator	MA-12NXDO-XI		2,1	6,3	R32	0,55kg		Apteka zakładowa	Izba ekspedycyjna	BUDYNEK 1B DIAGNOSTYC ZNO-ZABIEGOWY					x						x		
104.	Klimatyzator	MA-12NXDO-XI		2,1	6,3	R32	0,55kg		Apteka zakładowa –	Magazyn Leków 1	BUDYNEK 1B DIAGNOSTYC ZNO-ZABIEGOWY					x						x		
105.	Klimatyzator	MA-12NXDO-XI		2,1	6,3	R32	0,55kg		Apteka zakładowa – Magazyn Leków 2		BUDYNEK 1B DIAGNOSTYC ZNO-ZABIEGOWY					x						x		
106.	Klimatyzator	MA-09NXDO-XI		1	3,2	R32	0,55kg		Apteka zakładowa – Izba Recepturowa		BUDYNEK 1B DIAGNOSTYC ZNO-ZABIEGOWY					x						x		
107.	Klimatyzator	MA-24NXDO-XI		3,8	9,5	R32	1,1		Apteka zakładowa – Pomieszczenie jałowe		BUDYNEK 1B DIAGNOSTYC ZNO-ZABIEGOWY					x						x		
108.	Klimatyzator	MA-12NXDO-XI		2,1	6,3	R32	0,55kg		Apteka zakładowa – Pomieszczenie cytostatyków		BUDYNEK 1B DIAGNOSTYC ZNO-ZABIEGOWY					x						x		
109.	Klimatyzator	SANYO typ SAP-KR94T (rok. prod. 2006)		0,9	2,2	R410A	0,8		Dział Zaopatrzenia		BUDYNEK 1D PRZYCHODNI					x						x		
110.	Klimatyzator	AIRWELL HDDE 009-N11	jw. 3B40220843, jz. 3B33920616	0,72	2,8	R410A	0,8		Poradnia Kardiologiczna		BUDYNEK 1D PRZYCHODNI					x						x		
111.	Klimatyzator	AIRWELL HDDE 009-N11	jw. 3B40221034, jz. 3B33920804	0,72	2,8	R410A	0,8		Poradnia Kardiologiczna		BUDYNEK 1D PRZYCHODNI					x						x		
112.	Klimatyzator	AIRWELL HDDE 009-N11	jw. 3B40221039, jz. 3B33920813	0,72	2,8	R410A	0,8		Poradnia Kardiologiczna		BUDYNEK 1D PRZYCHODNI					x						x		
113.	Klimatyzator	AIRWELL HDDE 009-N11	jw. 3B40220757, jz. 3B33920613	0,72	2,8	R410A	0,8		Poradnia Kardiologiczna		BUDYNEK 1D PRZYCHODNI					x						x		
114.	Klimatyzator	HITACHI RPC-4.)FSN3E		2,15	7,2	R410A	1,6		Serwerownia Główna budynek SOR	Budynek SOR	BUDYNEK 1C SOR					x						x		
115.	Klimatyzator Haier	1U35YESFRA-4	AABF4YE000 0N1QBF1000	1,6	3,2	R 32	0,51		Serwerownia SOR Nowa	Budynek SOR	BUDYNEK 1C SOR	Montaż 03.2025				x						x		
116.	Klimatyzator	AUX-24QC/O	A8517F20210 1W00130	0,73	2,2	R32	0,73		Pomieszczenie UPS Nowy Akumulatornia	Budynek SOR	BUDYNEK 1C SOR	Montaż 05.03.2026				x						x		

117.	Klimatyzator	Hitachi RAS-4HVRNS3E		2,3	6,8	R410A	1,8		Serwerownia Główna budynek SOR	Budynek SOR	BUDYNEK 1C SOR					x						x		
118.	Klimatyzator	ELEKTROLUX EXI18HD1WI		0,83	2,5	R410A	0,8		O/ORTOPEDII – gabinet zabiegowy		BUDYNEK 1A WYSOKI					x						x		
119.	Klimatyzator	ELEKTROLUX EXI18HD1WI		0,83	2,5	R410A	0,8		O/ORTOPEDII – pomieszczenie techniczne		BUDYNEK 1A WYSOKI					x						x		
120.	Klimatyzator	LG CT24/UU24W		2,36	7,1	R410A	1,2		O/ORTOPEDII - INK		BUDYNEK 1A WYSOKI					x						x		
121.	Klimatyzator	LG CT24/UU24W		2,36	7,1	R410A	1,2		O/ORTOPEDII - INK		BUDYNEK 1A WYSOKI					x						x		
122.	Klimatyzator	LG S18 AHP		1,8	2,5	R410A	0,8		O/ORTOPEDII Dyżurka Lekarska		BUDYNEK 1A WYSOKI					x						x		
123.	Centrala wentylacyjna	VTS typ VS-30 LPHC/F		20	x	x			(po Centrach kardiologicznych)		BUDYNEK 1A WYSOKI					x						x		
124.	Agregat wody lodowej	TEOMA typ ATB 30 agregat wody lodowej		3	9,2	R410A	1,6		(po Centrach kardiologicznych)		BUDYNEK 1A WYSOKI					x						x		
125.	Klimatyzator	GREE typ GWH12QB-K6DNB8I/0		1	3,5	R32	0,9		(po Centrach kardiologicznych) Pracownia Hemodynamiczna		BUDYNEK 1A WYSOKI					x						x		
126.	Klimatyzator	FUJITSU Multi Split	jw.ASYA18LACM, jz.AOYA24LAT3	1,94	2,5	R410A	0,8		(po Centrach kardiologicznych) Pom.technicznе pracowni hemodynamicznej		BUDYNEK 1A WYSOKI					x						x		
127.	Klimatyzator	FUJITSU Multi Split	jw. ASYA09LACM, jz.AOYA24LAT3	2,26	5	R410A	1,1		(po Centrach kardiologicznych) Pom. sterowni pracowni hemodynamicznej		BUDYNEK 1A WYSOKI					x						x		
128.	Klimatyzator	FUJI ROG 09 LMCA		0,65	2,5	R410A	0,8		Pracownia TK -nowa		BUDYNEK 1A WYSOKI					x						x		
129.	Klimatyzator	FUJI ROG 12 LMCA		0,97	3,4	R410A	0,9		Pracownia TK -nowa		BUDYNEK 1A WYSOKI					x						x		
130.	Klimatyzator	FUJI ROG 12 LMCA		0,97	3,4	R410A	0,9		Pracownia TK -nowa		BUDYNEK 1A WYSOKI					x						x		
131.	Klimatyzator	FUJI ROG 24 LFCC		2,2	7,1	R410A	1,4		Pracownia TK -nowa		BUDYNEK 1A WYSOKI					x						x		
132.	Klimatyzator	FUJI ROG 24 LFCC		2,2	7,1	R410A	1,4		Pracownia TK -nowa		BUDYNEK 1A WYSOKI					x						x		
133.	Jednostka chłodnicza Centrali	ALPICAIR AOU-53HPDC1B		2,2	7,1	R410A	1,4		Pracownia TK -nowa		BUDYNEK 1A WYSOKI					x						x		
134.	Centrala Wentylacyjna-1 TK	KOMFOVENT VERSO		1,5	x	x			Pracownia TK- nowa		BUDYNEK 1A WYSOKI					x						x		
135.	Centrala Wentylacyjna-2 TK	KOMFOVENT DOMEKT		1,5	x	x			Pracownia TK- nowa		BUDYNEK 1A WYSOKI					x						x		
136.	Centrala wentylacyjna SOR 1	VTS VENTUS		13,5	x	x			SOR		BUDYNEK 1C SOR					x						x		

137.	Centrala Wentylacyjna SOR 2	VTS VENTUS		13,5	x	x			SOR		BUDYNEK 1C SOR					x						x		
138.	Klimatyzator 1	SAMSUNG AR12KSPDBW KX		0,97	3,5	R410A	1,1		SOR 1 Sala nadzoru		BUDYNEK 1C SOR					x						x		
139.	Klimatyzator 2	SAMSUNG AR12KSPDBW KX		0,97	3,5	R410A	1,1		SOR 1 Sala nadzoru		BUDYNEK 1C SOR					x						x		
140.	Jednostka chłodnicza Centrali	MIDEA MOB30U-18HFN1-QRD0		0,6	2,2	R410A	0,8		SOR 1		BUDYNEK 1C SOR					x						x		
141.	Klimatyzator 1 SOR RTG	INNOVA IWML09NI WIFI		0,75	2,6	R410A	0,8		SOR 2 RTG		BUDYNEK 1C SOR					x						x		
142.	Klimatyzator 2 SOR RTG Sterownia	INNOVA IWML18NI WIFI		1,71	5,13	R410A	1,2		SOR 2 RTG sterownia		BUDYNEK 1C SOR					x						x		
143.	Jednostka chłodnicza Centrali SOR 2	MIDEA MOB30U-18HFN1-QRD0		0,6	2,2	R410A	0,8		SOR 2 – box		BUDYNEK 1C SOR					x						x		
144.	Klimatyzator	FUJITSU AOYG07 LMCE		0,47	2	R410A	0,8		BLOK OPERACYJNY - SALA 8 - serwerownia		BUDYNEK 1B DIAGNOSTYC ZNO-ZABIEGOWY					x						x		
145.	Klimatyzator	FUJITSU AOYG12 LMCE		1,1	3,4	R410A	1,1		BLOK OPERACYJNY - SALA 8 – pomieszczenie UPS		BUDYNEK 1B DIAGNOSTYC ZNO-ZABIEGOWY					x						x		
146.	Jednostka chłodnicza Centrali 1 sekcja 1	FUJITSU AJY162 LALBH	R000490	19	50	R410A	11,8		BLOK OPERACYJNY - SALA 8		BUDYNEK 1B DIAGNOSTYC ZNO-ZABIEGOWY					x						x		
147.	Jednostka chłodnicza Centrali 1	FUJITSU AJY 108 LELAH	R000235	10,42	33,5	R410A	7,5		BLOK OPERACYJNY - SALA 8		BUDYNEK 1B DIAGNOSTYC ZNO-ZABIEGOWY					x						x		
148.	Jednostka chłodnicza Centrali 2	FUJITSU AJY108 LELAH	R000239	10,42	33,5	R410A	7,5		BLOK OPERACYJNY - SALA 8		BUDYNEK 1B DIAGNOSTYC ZNO-ZABIEGOWY					x						x		
149.	Centrala wentylacyjna 1	KLIMOR AHU 1		5,85	x	x			BLOK OPERACYJNY - SALA 8		BUDYNEK 1B DIAGNOSTYC ZNO-ZABIEGOWY					x						x		
150.	Centrala wentylacyjna 2	KLIMOR AHU 2		8,1	x	x			BLOK OPERACYJNY - SALA 8		BUDYNEK 1B DIAGNOSTYC ZNO-ZABIEGOWY					x						x		
151.	Centrala wentylacyjna 3	KLIMOR MCKH-MRH		1,5	x	x			BLOK OPERACYJNY - SALA 8		BUDYNEK 1B DIAGNOSTYC ZNO-ZABIEGOWY					x						x		
152.	Klimatyzator	HINSENSE typu AUV-18UR4SFA3		1,49	4,5	R410A	1,2		Poradnia Onkologiczna		BUDYNEK 1B DIAGNOSTYC ZNO-ZABIEGOWY					x						x		
153.	Klimatyzator	KASAI MUB-18HN1-Q		0,67	2,02	R410A	0,8		Biuro Działu Eksploatacji		BUDYNEK 1D PRZYCHODNI					x						x		
154.	Klimatyzator	LG DC09RQ		0,83	2,5	R410A	0,8		Oddział Położnictwa i Ginekologii – Dyżurka Lekarska		BUDYNEK 1A WYSOKI					x						x		
155.	Klimatyzator	LG DC12RQ		0,83	2,5	R410A	0,8		Oddział Położnictwa i Ginekologii – Dyżurka Lekarska		BUDYNEK 1A WYSOKI					x						x		
156.	Klimatyzator	Mitsubishi MUZ-HR35VF	3C065184TR	1,21	3,4	R32	1,1		Neonatologia /dyżurka lek.		BUDYNEK 1A WYSOKI					x						x		
157.	Klimatyzator	Mitsubishi MUZ-HR25VF	1C075173TR	0,8	2,5	R32	0,8		Neonatologia / Gab. Ordynatora		BUDYNEK 1A WYSOKI					x						x		

158.	Klimatyzator	Mitsubishi MUZ-HR25VF	1C0750347TR	0,8	2,5	R32	0,8		Położnictwo / gab. Ordynatora		BUDYNEK 1A WYSOKI					x						x							
159.	Klimatyzator	Mitsubishi MUZ-HR35VF	3C065194TR	1,21	3,4	R32	1,1		Sala konferencyjna / szkoła rodzenia		BUDYNEK 1A WYSOKI					x						x							
160.	Klimatyzator	AUX -12QG/O	AA114E96140 1W00343	1,18	3,5	R 32	0,59	Montaż/wymiana 17.03.2026	Rozdzielnia Nr 2		BUDYNEK 1C SOR					x						x							
161.	Klimatyzator	Klimatyzator LG , model S12EQ UA3		1,08	3,5	R 32	1,1		Pomieszczenie DSO		BUDYNEK 1A WYSOKI					x						x							
162.	Klimatyzator	Misubishi MUZ-HR50VF	3C030106TR	1,7	5	R 32			Pomieszczenie UPS E-zdrowie		BUDYNEK 1A WYSOKI					x						x							
163.	Klimatyzator	Mitsubishi Heavy MSZ-AP25VG)w.		0,83	2,5	R32	0,8		izolatka OIOM		BUDYNEK 1A WYSOKI					x						x							
164.	Centrala wentylacyjna	Domekt CF 700F		12	x	x			OIOM		BUDYNEK 1A WYSOKI					x						x							
165.	Centrala wentylacyjna	Domekt CF 700F		12	x	x			Oddział Chirurgii Dziecięcej		BUDYNEK 1A WYSOKI					x						x							
166.	Centrala wentylacyjna	Domekt CF 700F		12	x	x			Oddział Pediatrii		PAWILON ŁÓŻKOWY					x						x							
167.	Klimatyzator	Rotenso U26WoR12		1,2	3,5	R32	0,8		Gabinet z-cy dyrektora ds.. Admin-tech.		BUDYNEK 1D PRZYCHODNI					x						x							
168.	Klimatyzator	Haier 1U7152SR2FA		2,3	6,8	R32	1,2		SOR Boksy – przeniesiony na cytostatyki – chemioterapia		BUDYNEK 1C SOR					x						x							
169.	Klimatyzator	Airwell AWAU-YDDE012-H11		1,1	3,54	R410A	0,8		Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej		BUDYNEK 1D PRZYCHODNI					x						x							
173.	Klimatyzator	Rotenso U26WoR14	RUX0262110 00976	0,65	2,1	R32	0,55kg		Oddział chorób płuc /sala chorych		Pawilon łóżkowy					x						x							
174.	Klimatyzator	LG AUU186D2		1,7	5	R410A	1,1		Archiwum – Przeniesiony na korytarz poradni kardiologicznej – 26.07.2026		Budynek przychodni					x						x							
175.	Centrala wentylacyjna Odział chorób płuc	VTS VENTUS	VTS VENTUS VVS030-R-FPVCHSF/VVS 030-L-SFPV	0,98	x	x		Dach	Odział chorób płuc		Pawilon łóżkowy	Montaż 01.2025				x						x							
176.	Agregat chłodniczy centrali chorób płuc	HAIER AU10NFKERA	AABEG 21000 0A2T06 00018 montaż 01.2025	8,67	28	R410A	5,1	Dach	Odział chorób płuc -agregat centrali		Pawilon łóżkowy	Montaż 01.2025				x						x							
177.	Agregat VRF oddział chorób płuc	HAIER AU12NFKERA	AABH 11000 0A1O4 00001 montaż 01.2025	11,5	31,5	R410A	5,1	Dach	Odział chorób płuc -agregat VRF		Pawilon łóżkowy	Montaż 01.2025				x						x							
178.	Jednostka wewnętrzna VRF	Haier AS092MNERA B		0,043	2,8	R410A		Parter	Sekretariat oddziału chorób płuc		Pawilon łóżkowy	Montaż 01.2025				x						x							
179.	Jednostka wewnętrzna VRF	Haier AS122MNERA B		0,043	3,8	R410A		Parter	Ordynator oddziału chorób płuc		Pawilon łóżkowy	Montaż 01.2025				x						x							
180.	Jednostka wewnętrzna VRF	Haier AS052MNERA B		0,043	1,5	R410A		Parter	Dyżurka lekarska 1		Pawilon łóżkowy	Montaż 01.2025				x						x							
181.	Jednostka wewnętrzna VRF	Haier AS162MNERA B		0,043	4,5	R410A		Parter	Dyżurka lekarska 2		Pawilon łóżkowy	Montaż 01.2025				x						x							

182.	Jednostka wewnętrzna VRF	Haier AS162MNERA B		0,043	2,2	R410A		Parter	Dyżurka lekarska środkowa		Pawilon łóżkowy	Montaż 01.2025				x						x							
183.	Jednostka wewnętrzna VRF	Haier AS072MNERA B		0,043	2,2	R410A		Parter	Pomieszczenie socjalne pielęgniarek		Pawilon łóżkowy	Montaż 01.2025				x						x							
184.	Jednostka wewnętrzna VRF	Haier AS072MNERA B		0,043	2,2	R410A		Parter	Sala chorych 1		Pawilon łóżkowy	Montaż 01.2025				x						x							
185.	Jednostka wewnętrzna VRF	Haier AS072MNERA B		0,043	2,2	R410A		Parter	Sala chorych 2		Pawilon łóżkowy	Montaż 01.2025				x						x							
186.	Jednostka wewnętrzna VRF	Haier AB242 MNERAB – kaseton		0,1	7,1	R410A		Parter	Sala obserwacyjna		Pawilon łóżkowy	Montaż 01.2025				x						x							
187.	Jednostka wewnętrzna VRF	Haier AS072MNERA B		0,043	2,2	R410A		Parter	Laboratorium snu		Pawilon łóżkowy	Montaż 01.2025				x						x							
188.	Jednostka wewnętrzna VRF	Haier AS072MNERA B		0,043	2,2	R410A		Parter	Sala zabiegowa		Pawilon łóżkowy	Montaż 01.2025				x						x							
189.	Jednostka wewnętrzna VRF	Haier AS052MNERA B		0,043	1,5	R410A		Parter	Pomieszczenie oddziałowej		Pawilon łóżkowy	Montaż 01.2025				x						x							
190.	Jednostka wewnętrzna VRF	Haier AS162MNERA B		0,043	4,5	R410A		Parter	Sala konferencyjna		Pawilon łóżkowy	Montaż 01.2025				x						x							
191.	Centrala wentylacyjna Sor 1- nowy	VTS VENTUS	VTS VENTUS VVS021 NW1	0,77				Wentylatornia	Pomieszczenia Sor		Blok diagnostyczno zabiegowy	Montaż 01.2025				x						x							
192.	Agregat chłodniczy centrali Sor 1	Fujitsu AOEG36KATA	T001731	3,1	9,6	R32	1,0	Dach	Pomieszczenia Sor		Blok diagnostyczno zabiegowy	Montaż 01.2025				x						x							
193.	Centrala wentylacyjna Sor 2 – nowy	VTS VENTUS	VTS VENTUS VVS021 NW2	0,77				Wentylatornia	Pomieszczenia Sor		Blok diagnostyczno zabiegowy	Montaż 01.2025				x						x							
194.	Agregat chłodniczy centrali Sor 2	Fujitsu AOEG36KATA	T001760	3,1	9,6	R32	1,0	Dach	Pomieszczenia Sor		Blok diagnostyczno zabiegowy	Montaż 01.2025				x						x							
195.	Centrala wentylacyjna Sor 3 – nowy	VTS VENTUS	VTS VENTUS VVS075 NW3	1,99				Dach	Pomieszczenia Sor dobudowany		Blok diagnostyczno zabiegowy	Montaż 01.2025				x						x							
196.	Agregat chłodniczy centrali Sor 3	Fujitsu AJY090LELDH	R002706	8,59	28	R410A	7,5	Dach	Pomieszczenia Sor dobudowany		Blok diagnostyczno zabiegowy	Montaż 01.2025				x						x							
197.	Agregat chłodniczy centrali Sor 3	Fujitsu AJY090LELDH	R002733	8,59	28	R410A	7,5	Dach	Pomieszczenia Sor dobudowany		Blok diagnostyczno zabiegowy	Montaż 01.2025				x						x							
198.	Agregat chłodniczy VRF SOR	Fujitsu AJY160LELDH	R000703	16,52	50	R410A	11,5	Dach	Pomieszczenia Sor		Blok diagnostyczno zabiegowy	Montaż 01.2025				x						x							
199.	Jednostka wewnętrzna VRF	Fujitsu ASYA009GCGH	E013283	0,02	2,8	R410A			Gabinet lekarski endoskopii		Blok diagnostyczno zabiegowy	Montaż 01.2025				x						x							
200.	Jednostka wewnętrzna VRF	Fujitsu ASYA007GCGH	E024903	0,02	2,2	R410A			Gabinet endoskopii 1		Blok diagnostyczno zabiegowy	Montaż 01.2025				x						x							
201.	Jednostka wewnętrzna VRF	Fujitsu ASYA009GCGH	E013930	0,02	2,8	R410A			Gabinet endoskopii 2		Blok diagnostyczno zabiegowy	Montaż 01.2025				x						x							
202.	Jednostka wewnętrzna VRF	Fujitsu ASYA014GCGH	E004161	0,02	4	R410A			Poczekalnia endoskopii		Blok diagnostyczno zabiegowy	Montaż 01.2025				x						x							
203.	Jednostka wewnętrzna VRF	Fujitsu ASYA007GCGH	E024897	0,02	2,2	R410A			Sala wybudzeń endoskopii		Blok diagnostyczno zabiegowy	Montaż 01.2025				x						x							

204.	Jednostka wewnętrzna VRF	Fujitsu ASYA014GCG H	E004158	0,02	4	R410A			Rejestracja endoskopii		Blok diagnostyczno zabiegowy	Montaż 01.2025				x						x				
205.	Jednostka wewnętrzna VRF	Fujitsu ASYA007GCG H	E024798	0,02	2,2	R410A			Sala zabiegowa przy gipsowni		Blok diagnostyczno zabiegowy	Montaż 01.2025				x						x				
206.	Jednostka wewnętrzna VRF	Fujitsu UTG-UFYC-W kaseton	R173006	0,035	4,5	R410A			Sala obserwacyjna Sor		Blok diagnostyczno zabiegowy	Montaż 01.2025				x						x				
207.	Jednostka wewnętrzna VRF	Fujitsu UTG-UFYC-W kaseton	R173259	0,035	4,5	R410A			Sala obserwacyjna Sor		Blok diagnostyczno zabiegowy	Montaż 01.2025				x						x				
208.	Jednostka wewnętrzna VRF	Fujitsu UTG-UFYC-W kaseton	R173011	0,035	4,5	R410A			Sala obserwacyjna Sor		Blok diagnostyczno zabiegowy	Montaż 01.2025				x						x				
209.	Jednostka wewnętrzna VRF	Fujitsu UTG-UFYC-W kaseton	R172941	0,035	4,5	R410A			Sala obserwacyjna Sor		Blok diagnostyczno zabiegowy	Montaż 01.2025				x						x				
210.	Jednostka wewnętrzna VRF	Fujitsu UTG-UFYC-W kaseton	R173005	0,035	4,5	R410A			Sala obserwacyjna Sor		Blok diagnostyczno zabiegowy	Montaż 01.2025				x						x				
211.	Jednostka wewnętrzna VRF	Fujitsu UTG-UFYC-W kaseton	R173093	0,035	4,5	R410A			Poczekalnia przed gab.S-7		Blok diagnostyczno zabiegowy	Montaż 01.2025				x						x				
212.	Jednostka wewnętrzna VRF	Fujitsu ASYA007GCG H	E024870	0,02	2,2	R410A			Gabinet lek. 7		Blok diagnostyczno zabiegowy	Montaż 01.2025				x						x				
213.	Jednostka wewnętrzna VRF	Fujitsu ASYA007GCG H	E024899	0,02	2,2	R410A			Gabinet lek. 6		Blok diagnostyczno zabiegowy	Montaż 01.2025				x						x				
214.	Jednostka wewnętrzna VRF	Fujitsu ASYA007GCG H	E024783	0,02	2,2	R410A			Gabinet lek.5		Blok diagnostyczno zabiegowy	Montaż 01.2025				x						x				
215.	Centrala wentylacyjna TK Nowy	EVO – S 5100 (Klimor)		Went 0,75kw/075 ; Nag.1,5 kw					Pomieszczenia Tomokomputer Nowy		Blok diagnostyczno zabiegowy	Montaż 01.2025				x						x				
216.	Agregat chłodniczy centrali went. TK Nowy	HAIER 1U50MEGFRA	60E0300N1Q11	1,66	5	R32	0,9		Agregat centrali pomieszczenia TK Nowy		Blok diagnostyczno zabiegowy	Montaż 01.2025				x						x				
217.	Klimatyzator kasetonowy TK Nowy pom. Badań	HAIER 1U105S2SS2FA	27E0000AVQ8	3	9,2	R32	1,7		Pomieszczenie badań Tomokomputer Nowy		Blok diagnostyczno zabiegowy	Montaż 01.2025				x						x				
218.	Klimatyzator naścienny TK nowy – sterownia	HAIER 1U35YESFRA-4	AABF4YE0000 N3Q750943	1,1	3,2	R32	0,51		Sterownia Tomokomputer Nowy		Blok diagnostyczno zabiegowy	Montaż 01.2025				x						x				
219.	Agregat chłodniczy VRF SOR dobudowany	Fujitsu AJY162LEDAH	R000706	16,5	50	R410A	11,8		Pomieszczenia SOR dobudowany nowy montaż 09.2025		Blok diagnostyczno zabiegowy	Montaż09.2025				x						x				
220.	Jednostka wewnętrzna VRF Sor wejście	Fujitsu ASYA007GCGH	E022752	0,016	2,2	R410A			Pomieszczenie Sor wejście		Blok diagnostyczno zabiegowy	Montaż 09.2025				x						x				
221.	Jednostka wewnętrzna VRF SOR	Fujitsu ASYA007GCGH	E025642	0,016	2,2	R410A			SOR gabinet 1		Blok diagnostyczno zabiegowy	Montaż 09.2025				x						x				
222.	Jednostka wewnętrzna VRF SOR	Fujitsu ASYA007GCGH	E023054	0,016	2,2	R410A			SOR Gabinet 2		Blok diagnostyczno zabiegowy	Montaż 09.2025				x						x				

223.	Jednostka wewnętrzna VRF	Fujitsu ASYA007GC GH	E022979	0,016	2,2	R410A			SOR Gabinet 3	Blok diagnostyczno zabiegowy	Montaż 09.2025				x						x								
224.	Jednostka wewnętrzna VRF	Fujitsu ASYA007GC GH	E022945	0,016	2,2	R410A			SOR Gabinet Zabiegowy	Blok diagnostyczno zabiegowy	Montaż 09.2025				x						x								
225.	Jednostka wewnętrzna VRF	UTG-UFYC-W kaseton	R173835	0,035	4,5	R410A			Poczekalnia Sor 1	Blok diagnostyczno zabiegowy	Montaż 09.2025				x						x								
226.	Jednostka wewnętrzna VRF	UTG-UFYC-W kaseton	R173863	0,035	4,5	R410A			Poczekalnia Sor 2	Blok diagnostyczno zabiegowy	Montaż 09.2025				x						x								
227.	Jednostka wewnętrzna VRF	UTG-UFYC-W kaseton	R173849	0,035	4,5	R410A			Poczekalnia Sor 3	Blok diagnostyczno zabiegowy	Montaż 09.2025				x						x								
228.	Jednostka wewnętrzna VRF	UTG-UFYC-W kaseton	R002702	0,035	4,5	R410A			Rejestracja SOR	Blok diagnostyczno zabiegowy	Montaż 09.2025				x						x								
229.	Jednostka wewnętrzna VRF	AUXM030GL EH	R101969	0,049	9	R410A			Korytarz przy Rejestracji	Blok diagnostyczno zabiegowy	Montaż 09.2025				x						x								
230.	Jednostka wewnętrzna VRF	ASYA007GC GH	E022739	0,016	2,2	R410A			Triage 2	Blok diagnostyczno zabiegowy	Montaż 09.2025				x						x								
231.	Jednostka wewnętrzna VRF	ASYA012GC GH	E009735	0,025	3,6	R410A			Korytarz przy Triage Dzieci	Blok diagnostyczno zabiegowy	Montaż 09.2025				x						x								
232.	Jednostka wewnętrzna VRF	ASYA007GC GH	E024785	0,016	2,2	R410A			Gabinet lekarski 10	Blok diagnostyczno zabiegowy	Montaż 09.2025				x						x								
233.	Jednostka wewnętrzna VRF	ASYA007GC GH	E022976	0,016	2,2	R410A			Gabinet lekarski 11	Blok diagnostyczno zabiegowy	Montaż 09.2025				x						x								
234.	Jednostka wewnętrzna VRF	UTG-UFYC-W kaseton	R174113	0,035	4,5	R410A			Poczekalnia przy gab. Lek. 10 i 11	Blok diagnostyczno zabiegowy	Montaż 09.2025				x						x								
235.	Jednostka wewnętrzna VRF	ASYA007GC GH	E022742	0,016	2,2	R410A			Pom.rodzica z dzieckiem	Blok diagnostyczno zabiegowy	Montaż 09.2025				x						x								
236.	Klimatyzator Haier	1U50S2SJ2F A	AAC15OE000 0N2R480083	2,35	5,2	R 32	1,1		SoR Dobudowany montaż 09.2025 Pom. Obserwacji duże	Blok diagnostyczno zabiegowy	Montaż 09.2025				x						x								
237.	Klimatyzator Fujitsu	AOYG24KLC A	E011976	3,6	7,1	R32	1,1		SoR Dobudowany montaż 09.2025 Gab. Lek.zabiegowy	Blok diagnostyczno zabiegowy	Montaż 09.2025				x						x								
238.	Klimatyzator Fujitsu	AOEH07KNC A	E000541	0,58	2	R32	0,57		SoR Dobudowany montaż 09.2025 Triage 1	Blok diagnostyczno zabiegowy	Montaż 09.2025				x						x								
239.	Klimatyzator Haier	1U35YESFR A-4	AAABF4YE00 00N2QB4047 9	1,6	3,2	R32	0,51		SoR Dobudowany montaż 09.2025 korytarz przy triage dziecięcym	Blok diagnostyczno zabiegowy	Montaż 09.2025				x						x								
240.	Klimatyzator Haier	1U35YESFR A-4	AABF4YE000 0N2QB30183	1,6	3,2	R32	0,51		SoR Dobudowany montaż 09.2025 Triage dziecięcy	Blok diagnostyczno zabiegowy	Montaż 09.2025				x						x								

241.	Kurtyna powietrzna	WING II E200 EC		15					SOR Wejście		Blok diagnostyczno zabiegowy	Montaż 09.2025				x						x		
242.	Centrala wentylacyjna	Ventus Compact							Oddział chorób płuc przychodnia montaż 10.2025		Pawilon łóżkowy	Montaż 10.2025				x						x		
243.	Agregat chłodniczy centrali	Haier AU06NFKER A	AABEF2E000 0AZR6G0003	6,9	22,8	R410A	5,1		Oddział chorób płuc przychodnia montaż 10.2025		Pawilon łóżkowy	Montaż 10.2025				x						x		
244.	Agregat chłodniczy VRF Chorób płuc przychodnia	Haier AU10FNKER A	AABEG2E000 0AZA3G0008	8,7	28	R410A	5,1		Oddział chorób płuc przychodnia montaż 10.2025		Pawilon łóżkowy	Montaż 10.2025				x						x		
245.	Jednostka wewnętrzna VRF	Haier AS092MNER AB	AAA2K1E4U0 0A0R170047	0,043	2,2	R410A			Oddział chorób płuc przychodnia montaż 10.2025		Pawilon łóżkowy	Montaż 10.2025				x						x		
246.	Jednostka wewnętrzna VRF	Haier AS072MNER AB	AA2J1E4U00 A0Q4D0030	0,043	2,2	R410A			Oddział chorób płuc przychodnia montaż 10.2025		Pawilon łóżkowy	Montaż 10.2025				x						x		
247.	Jednostka wewnętrzna VRF	Haier AS072MNER AB	AA2J1E4U00 A0Q4D0033	0,043	2,2	R410A			Oddział chorób płuc przychodnia montaż 10.2025		Pawilon łóżkowy	Montaż 10.2025				x						x		
248.	Jednostka wewnętrzna VRF	Haier AS072MNER AB	AAA2J1E4U0 0A0Q4D0027	0,043	2,2	R 410A			Oddział chorób płuc przychodnia montaż 10.2025		Pawilon łóżkowy	Montaż 10.2025				x						x		
249.	Jednostka wewnętrzna VRF	Haier AS122MNER AB	AAA2L1E4U0 0A0R160016	0,043	3,6	R410A			Oddział chorób płuc przychodnia montaż 10.2025		Pawilon łóżkowy	Montaż 10.2025				x						x		
250.	Jednostka wewnętrzna VRF	Haier AS122MNER AB	AAA2J1E4U0 0A0Q2N0010	0,043	2,2	R410A			Oddział chorób płuc przychodnia montaż 10.2025		Pawilon łóżkowy	Montaż 10.2025				x						x		
251.	Jednostka wewnętrzna VRF	Haier AS072MNER AB	AAA2J1E4U0 0A0Q4D0032	0,043	2,2	R410A			Oddział chorób płuc przychodnia montaż 10.2025		Pawilon łóżkowy	Montaż 10.2025				x						x		
252.	Jednostka wewnętrzna VRF	Haier AS072MNER AB	AAA2J1E4U0 0A0Q4D0034	0,043	2,2	R410A			Oddział chorób płuc przychodnia montaż 10.2025		Pawilon łóżkowy	Montaż 10.2025				x						x		
253.	Jednostka wewnętrzna VRF	Haier AS072MNER AB	AAA2J1E4U0 0A0Q4D0036	0,043	2,2	R410A			Oddział chorób płuc przychodnia montaż 10.2025		Pawilon łóżkowy	Montaż 10.2025				x						x		
254.	Jednostka wewnętrzna VRF	Haier AS072MNER AB	AAA2J1E4U0 0A0Q430116	0,043	2,2	R410A			Oddział chorób płuc przychodnia montaż 10.2025		Pawilon łóżkowy	Montaż 10.2025				x						x		
255.	Jednostka wewnętrzna VRF	Haier AS092MNER AB	AAA2K1E4U0 0A0R170011	0,043	2,2	R410A			Oddział chorób płuc przychodnia montaż 10.2025		Pawilon łóżkowy	Montaż 10.2025				x						x		
256.	Jednostka wewnętrzna VRF	Haier AS072MNER AB	AAA2J1E4U0 0A0Q430079	0,043	2,2	R410A			Oddział chorób płuc przychodnia montaż 10.2025		Pawilon łóżkowy	Montaż 10.2025				x						x		
258.	Klimatyzator	Rotenso I26XoR14		0,86	2,6	R 32	0,62		Oddział chorób płuc pom. Przygotowania leków montaż 16.10.2025		Pawilon łóżkowy	Montaż 10.2025				x						x		
259.	Klimatyzator	Rotenso U35XoR15		1,2	3,5	R 32	0,52		Laryngologia pom. Leków Montaż 17.10.2025		Pawilon łóżkowy	Montaż 10.2025				x						x		

260	Klimatyzator	AUX – C24 CAO	E1595B935710W00167	2,3	7	R 32	1,5		Archiwum pom. Lewa strona Montaż 01.06.2026		Budynek kuchni	Montaż 01.06.2026				x						x	
261	Klimatyzator	AUX – C24 CAO	E1595B935710W00036	2,3	7	R 32	1,5		Archiwum pom. Lewa strona Montaż 01.06.2026		Budynek kuchni	Montaż 01.06.2026				x						x	
262	Klimatyzator	AUX – C24 CAO	E1595B935710W00208	2,3	7	R 32	1,5		Archiwum pom. Środkowe Montaż 01.06.2026		Budynek kuchni	Montaż 01.06.2026				x						x	
263	Klimatyzator	AUX – C24 CAO	E1595B935710W00177	2,3	7	R 32	1,5		Archiwum pom. Środkowe Montaż 01.06.2026		Budynek kuchni	Montaż 01.06.2026				x						x	
264	Klimatyzator	AUX – C24 CAO	E1595B935710W00186	2,3	7	R 32	1,5		Archiwum pom. Środkowe Montaż 01.06.2026		Budynek kuchni	Montaż 01.06.2026				x						x	
265	Klimatyzator Multi Split 3 jednostki wewnętrzne 2 kasetony + jednostka naścienna	AUX – M5 – 42LCLH	E0228B690108W00048	4kw	12	R 32	2,3		Archiwum pom.Biurowe + pom.prawe .Montaż 01.06.2026		Budynek kuchni	Montaż 01.06.2026				x						x	
266	Centrala Wentylacyjna RTG Pracownia 2	VTS	VVS030c-F_PH_S_F	6,5					RTG Pracownia 2		Budynek diagnostyczno – zabiegowy	Montaż 11.07.2026				x						x	
267	Agregat chłodniczy centrali RTG Pracownia 2	Haier 1U71S2SR3FA	AE1RLVE00000AVR570276	2,6	7,8	R32	1,3		RTG Pracownia 2		Budynek diagnostyczno – zabiegowy	Montaż 11.07.2026				x						x	
268	KLIMATYZATOR	Haier 1U25YEPFRA-H	AACCV3E0000X9QBQ0321	1,3	2,7	R32	0,58		RTG Pracownia 2 – Sala		Budynek diagnostyczno – zabiegowy	Montaż 11.07.2026				x						x	
269	Klimatyzator	Haier 1U25YEPFRA-H	AACV3E0000X9QBQ0956	1,3	2,7	R32	0,58		RTG Pracownia 2 – Sterownia		Budynek diagnostyczno – zabiegowy	Montaż 11.07.2026				x						x	
270	Centrala wentylacyjna TK 3	VTS	VVS030c-F_PH_S_F	6,5					Pracownia TK 3		Budynek SOR	Montaż 11.07.2026				x						x	
271	Agregat chłodniczy centrali wentylacyjnej TK 3	Haier 1U71S2SR3FA	AE1RLVE00000AVR570284	2,6	7,8	R32	1,3		Pracownia TK 3		Budynek SOR	Montaż 11.07.2026				x						x	
272	Klimatyzator	Haier 1U50KEPFRA-H	AACQY1E0000N2RBE0700	2,7	5,3	R32	1,1		Pracownia TK 3		Budynek SOR	Montaż 11.07.2026				x						x	
273	Klimatyzator	Haier 1U35KEPFRA-H	AACCW3E0000N2QB90067	1,5	3,3	R32	0,65		Pracownia TK 3		Budynek SOR	Montaż 11.07.2026				x						x	
274	Klimatyzator	Haier 1U35KEPFRA-H	AACCW3E0000N1QBF0607	1,5	3,3	R32	0,65		Pracownia TK 3		Budynek SOR	Montaż 11.07.2026				x						x	
275	Klimatyzator	Haier 1U25KEPFRA-H	AACCV3E0000X9QBQ0742	1,3	2,7	R32	0,58		Pracownia TK 3		Budynek SOR	Montaż 11.07.2026				x						x	
276	Agregat wentylacyjnej TK 3	CLINT CHAJKA 91 SUPS/GS	21-260358			R 410A	4,4		Pracownia TK 3		Budynek SOR	Montaż 11.07.2026				x						x	